



PRO+

SET 11 PEZZI, ESTRATTORI PER VITI TORX DANNEGGIATE, TX10-TX55

 Articolo	Descrizione	
BGS9170	SET 11 PZ,ESTR. PER VITI TORX DANN.,TX10-TX55	1

Caratteristiche

- consente la rimozione di viti con impronta Torx danneggiata
- comprende:
 - inserti con attacco esagonale 1/4", lungh. 50 mm, per Torx: TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX30 - TX40
 - inserti con attacco esagonale 10 mm (3/8"), lungh. 38 mm, per Torx: TX45 - TX50 - TX55
 - adattatore quadro femmina 1/2", per inserti con attacco esagonale 10 mm (3/8")
- peso 310 g